



LIKVIDÁCIA STARÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁTAŽÍ PO ŤAŽBE ROPY A ZEMNÉHO PLYNU

Ján Pinka¹

Disposal of old environmental loans after the oil and gas extraction

Abstract: The article deals with the disposal of wells and probes after the extraction of oil and natural gas. Professional drilling of boreholes, resp. probes is a professionally, technically and financially demanding performance that should only be performed by organizations authorized to carry out geological work on the basis of an approved winding-up project and a detailed technological process. As a rule, an individual procedure should be chosen for each well, respectively probe, so it is not possible to design a universal type disposal project. Waste disposal technology, resp. the probes are mainly determined by its technical parameters, the shear and the fitting of the probe (or borehole), the hydrodynamic parameters and the geological profile in which the probe, well situated.

Keywords: old environmental loans, extraction, waste disposal, oil well Christmas trees, casing

Úvod

Výkon štátnej správy na úseku banskéj činnosti a činností vykonávaných banským spôsobom realizuje štát prostredníctvom banských úradov, ktorí pôsobia pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR (MH SR). Úlohu hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy plní Hlavný banský úrad (HBU) so sídlom v Banskej Štiavnicki, ktorý zároveň riadi činnosť obvodných banských úradov. Príslušný Obvodný banský úrad (ďalej len OBÚ) v ktorom obvode pôsobnosti sa uskutočňuje alebo uskutočňovala ťažba, resp. likvidácia vŕtov alebo sond okrem iného povolujú:

- otváռku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami,
- povolujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov,
- vydávajú súhlas na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území,
- nariadujú vyhotovenie alebo doplnenie banskomeráčskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich nedostatky,
- povolujú sprístupnenie banských diel na muzeálne účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel (vŕtov alebo sond),
- povolujú trhacie práce a ohňostrojné práce,
- realizujú iné povolenia, resp. vydávajú oprávnenia súvisiace s banskou činnosťou, resp. činnosťou vykonávanou banským spôsobom.

¹ prof. Ing. Ján Pinka, CSc., Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika, jan.pinka@stuk.sk, tel.: 055/6023150

Legislatíva spojená s likvidáciou vrtov a sond

Oprávnená a spôsobilá osoba organizácie, ktorá disponuje dobývacím priestorom spracováva v zmysle Prílohy č. 7 vyhlášky č. 89/1988 plán likvidácie vrtov a sond ako aj realizuje ďalšie nasledovné činnosti [6] :

- Vypracovanie technického projektu vrchu, projektu podzemnej opravy sondy (ďalej len POS), intenzifikácie sondy alebo likvidácie sondy.
- Organizovanie prípravy, výkonu a ukončenia vrchových prác, podzemných opráv, intenzifikácií a likvidácií sond.
- Dozorovanie a preberanie dokumentácie vrchnej činnosti, POS a likvidácií sond, prípadne havárií.
- Vypracovanie záverečnej správy o činnosti .
- Spoluúčasť na vypracovaní a kontrole plnenia plánu geologicko - prieskumných prác (ďalej len GPP), POS po vecnej a finančnej stránke.
- Vypracovanie a posúdenie technických požiadaviek na strojné a technologické zariadenia POS a vrchnej a fažobnej činnosti .
- Návrh a realizácia technologických procesov pre POS a vrchové práce.

Príloha č. 7 vyhlášky č. 89/1988 Zb. „Vyhľáska o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povolení a ohlasovaní banskéj činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom“ obsahuje tieto časti s názvom prílohy „Plán zabezpečenia a likvidácie vrtov a sond“ [6]:

1. Textová časť
 - 1.1 Odôvodnenie zabezpečenia alebo likvidácie skupiny vrtov alebo sond v dotknutej časti ložiska, spôsob zabezpečenia alebo likvidácie, ich bezpečné vykonanie.
 - 1.2 Rozmiestnenie a technické parametre vrtov a sond.
 - 1.3 Zhodnotenie využitia zásob ložiska v plánom dotknutej časti, technologických strát, nevydobytych zásob vrátane uplatnených intenzifikačných metód, prípadne možnosť použitia druhomých fažobných metód.
 - 1.4 Iné výhradné ložiská zistené vrchmi v dotknutej časti dobývacieho priestoru a spôsob ich ochrany.
 - 1.5 Tlakové a hydrodynamické pomery dotknutej časti ložiska
 - 1.6 Technický stav vrtov a sond určených na zabezpečenie alebo likvidáciu, najmä z hľadiska izolácie jednotlivých horizontov.
 - 1.7 Zhodnotenie výsledkov čerpacích pokusov fažobnej otvárky a fažby
 - 1.8 Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov
 - 1.9 V pláne zabezpečenia opatrenia na obnovenie fažby.
 - 1.10 Prípadné využitie vrtov a sond, zariadení a stavieb na iné účely
 - 1.11 Spôsob následných kontrol zabezpečených vrtov a sond
 - 1.12 Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky
2. Grafická časť
 - 2.1 Štruktúrne mapy s vyznačením skutočnosti potrebných na posúdenie údajov uvedených v bodech 1.2, 1.3 a údajov o iných výhradných ložiskách
 - 2.2 Geologické a technické profily vrtov a sond v častiach dotknutých zabezpečením alebo likvidáciou a vyznačenie spôsobu ich zabezpečenia alebo likvidácie.
 - 2.3 Charakteristické rezy ložiskom s vyznačením skutočnosti uvedených v bode 2.1., tejto prílohy č.7. [6].

Likvidácia vrtov a sond a podzemné opravy sond (POS)

Podzemné opravy sond sú súhrnom jednotlivých operácií a technologických postupov, ktoré sú vykonávané v stanovenom poradí na základe vypracovaného a schváleného projektu. Činnosti vykonávané pri podzemných (zložitých) opravách sond sa musia vykonávať v súlade s platou banskou legislatívou v dobývacom priestore v ktorom je práca vykonávaná .

Podzemné opravy sond môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:

- a) plánované – príprava na podzemnú opravu sondy je pripravovaná v dostatočnom časovom predstihu, stanovujú sa ciele a charakter plánovanej opravy, pripravuje sa materiálové technické zabezpečenie, pripraví sa časový harmonogram prác, ekonomický (finančný plán), a takto pripravený materiál je predložený a schválený vedeniu spoločnosti.
- b) Neplánované – výpadok produkcie sondy vedie často k urýchlenému nasadeniu súpravy POS mimo časový harmonogram pohybu jednotlivých súprav. Aby sa činnosť mohla vykonať bez časovej straty, spoločnosť má na sklaže vytvorené strategické zásoby najdôležitejších potrebných materiálov pre tieto prípady, takisto pre riešenie havarijných situácií. Vzhľadom k dobrej spolupráci so zahraničnými

servisnými skupinami v prípade požiadavky je prieskumná organizácia schopná zabezpečiť nákup, resp. prenájom potrebného materiálového zabezpečenia, popr. činnosť servisov formou subdodávky v reálne čo najkratšom čase.

V závislosti na zmenach geologickej výšky sa spôsob ťažby ropy, resp. zemného plynu mení i niekoľkokrát počas celej doby životnosti sondy.

Sonda je v podstate vystrojený vrt na ťažbu a je tvorená nasledovnými časťami:

- a) Nadzemná časť – sústava vysokotlakých prírub, ventilov a iných špeciálnych častí tvoria ako celok ústie čerpadlovej sondy, ústie samotokovej sondy tvorí produkčný kríž.
- b) Podzemná konštrukcia - pažnicový teleskop vysokotlakých rúr (pažnice) izolovaných cementovým kameňom navzájom a od horniny
- c) Podzemné vystrojenie – sústava navzájom zoskrutkovaných špeciálnych prvkov, ako sú čerpacie rúry, odplyňovače, zámková opora, tiahlicové tyče, rotačné alebo piestové hlbinné čerpadlo, filtračná kolóna, navádzacia objímka, usadzovacie vsuvky, pakre, preplachovacie objimky, podpovrchové bezpečnostné ventily a pod.

V priebehu likvidácie sondy má sonda nadzemnú časť (tá v podstate obsahuje technické zariadenia, ktoré sú zhodné s technickými zariadeniami sondy aj v prípade ťažby) a podzemnú časť (ktorá je trochu odlišná od podzemného vystrojenia sondy v prípade ťažby) [1].

Technické zabezpečenie likvidácie vrtov a sond po ťažbe ropy a zemného plynu


Priebeh likvidácie sond/vrtov bude pozostávať z podpovrhovej časti a povrchovej časti likvidácie. Otvorené obzory budú odizolované tlakovými cementovými mostíkmi. Likvidácia sondy obsahuje opatrenia na zabránenie nežiaduceho úniku nebezpečných látok do prostredia resp. opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi. Podstatou likvidácie sondy v podpovrhovej časti technického zabezpečenia je zabrániť možnej komunikácii, t.z. izoláciu obzorov s okolitým prostredím, a to s podzemnými zdrojmi vody ako aj s okolitými horninami v blízkosti likvidovanej sondy [2].

Technické zabezpečenie podpovrhovej časti sondy alebo vrtu

Technické zabezpečenie podpovrhovej časti sondy alebo vrtu je rôznorodé a v podstate závisí od toho či sa jedná o izoláciu záujmových obzorov v nezapaženom vrte, izoláciu obzorov v zapaženom perforovanom vrte alebo sondy, izoláciu nezapaženého alebo čiastočne zapaženého vrta alebo sondy, izoláciu nezapaženého alebo čiastočne zapaženého vrta alebo sondy, izoláciu hľavy linera a miesta rozpojenia pažnic, izoláciu medzikružia alebo izoláciu a likvidácia ústia vrta alebo sondy pod povrhom. Jednotlivé prípady sú popísané nižšie [3], [4], [5].

a) Izolácia obzorov v nezapaženom vrte


Izolácia obzoru musí byť prevedená cementovým mostíkom o dĺžke najmenej 50 m nad záujmový (plynový alebo ropný) obzor a 30 m pod obzor (obr. 1).




Obr. 1. Izolácia záujmových obzorov v nezapaženom vrte [5].

b) Izolácia obzorov v zapaženom perforovanom vrte alebo sonde


Každé miesto perforácie pažnic musí byť izolované tlakovou cementáciou, hľava mostika musí byť najmenej 30 m nad obzorom (obr. 2.1). Ak je pri cementácii použitý cementačný paker (tzw. retainer), môže byť hľava cementového mostika len 20 m nad cementačným pakrom (obr. 2.2). V prípade sťažených podmienok vo vrte alebo v sonde, ktoré by bránili alebo nezabezpečovali kvalitu izoláciu obzoru pomocou cementového mostika, a v prípade izolácie obzoru, ktorého pôvodný tlak bol vyšší ako tlak hydrostatický, sa nad perforovanými intervalom usadi mechanický mostik a nad neho sa postavi cementový mostik o dĺžke najmenej 30 m (obr. 2.3).



Obr. 2.1 Izolácia obzorov v zapaženom perforovanom vrte alebo sonde [5].




Obr. 2.2 Izolácia obzorov v zapaženom perforovanom vrte alebo sonde s použitím cementačného pakra [5].



Obr. 2.3 Izolácia obzorov v zapaženom perforovanom vrte alebo sonde s použitím mechanického mostika [5].

c) Izolácia nezapaženého alebo čiastočne zapaženého vrtu alebo sondy


Ak sú vrt alebo sonda čiastočne zapažené, musí byť cementový mostík postavený od páty kolóny pažnic najmenej v dĺžke 50 m nad pátom a 30 m pod pátom pažnic (obr. 3.1). Ak je použitý mechanický mostík, môže byť dĺžka cementového mostíku skrátená až na 30 m nad hlavou mechanického mostíka (obr. 3.2).




Obr. 3.1 (vľavo) a obr. 3.2 (vpravo) Izolácia nezapaženého alebo čiastočne zapaženého vrtu alebo sondy [5].

d) Izolácia hlavy linera a miesta rozpojenia pažnic


Hlava linera a miesto možného rozpojenia pažnic musia byť izolované cementačným mostíkom dĺžke najmenej 60 m, ktorý je umiestnený aspoň 30 m v každej kolóne pažnic nad aj pod hlavou linera alebo miestom rozpojenia (obr. 4.1). Ak je miesto rozpojenia v nezapaženom intervale vrtu, musí byť v päte pažnicovej kolóny postavený mostík o dĺžke najmenej 50 m nad pátom a 30 m pod pátom pažnic (obr. 4.2). Ak je použitý mechanický mostík, ktorý je usadený nad hlavou linera, stačí nad neho postaviť cementový mostík o dĺžke 30 m (obr. 4.3).



Obr. 4.1 Izolácia hlavy linera [5].



Obr. 4.2 Izolácia hlavy linera alebo miesta rozpojenia pažnic [5].




Obr. 4.3 Izolácia miesta rozpojenia pažnic [5].

e) Izolácia medzikružia

Nezacementované alebo nedostatočne zacementované medzikružie musí byť dostatočne izolované. Nezapážený interval vrtu alebo sondy musí byť izolovaný rovnako ako je to uvedené v bode c (Izolácia hlavy linera a miesta rozpojenia pažnic). V prípade, že pažnice nie je možné z vrtu alebo zo sondy vytiahnuť, izoluje sa voľné medzikružie cez miesto rozpojenia pažnic alebo cez tzv. „okno“ situované čo najnižšie nad hlavou cementu v medzikruží. Nad miestom rozpojenia alebo „nad oknom“ sa postavi tlakový cementový mostík, a v prípade, že tlakový cementový mostík nie je možné postaviť, postavi sa cementový mostík, s hlavou najmenej 30 m nad miestom rozpojenia alebo „nad oknom“ [5].

f) Izolácia a likvidácia ústia vrtu alebo sondy pod povrchom

Izolácia ústia vrtu alebo sondy pod povrchom sa prevádzka pomocou cementového mostíka o dĺžke najmenej 30 m. Zemina v okolí ústia sondy sa odkopie do hĺbky 1,8 m pod úroveň terénu. V hĺbke najmenej 1,5 m od povrchu okolitého terénu sa autogénom (alebo flexibrúskou) urežia všetky kolóny pažnic. Pažnice sa dolejú cementovou kašou a po stuhnutí cementu sa ústie sondy hermetizuje navarováním oceľových dosiek o min. hrúbke 10 mm na každú kolónu pažnic. Nad posledním navarením oceľovú dosku sa zhotovi betónová doska o mocnosti najmenej 0,2 m a ústie vrtu a sondy sa označí, tým sa považuje vrt nebo sonda za zlikvidovanú (obr. 5).⁴⁴



Obr. 5. Izolácia a likvidácia ústia vrtu alebo sondy pod povrchom [5].

Ústie zlikvidovaného vŕtu a sondy je potrebné zamerať, popričaže aj označiť tak, aby ho bolo možné kedykoľvek sondu lokalizovať. Súradnice a spôsob označenia ústia zlikvidovaného vŕtu a sondy sa uvedú do príslušného protokolu spoločnosti, ktorej dobývací priestor patrí.

Technické zabezpečenie povrchovej časti sondy

Technické zabezpečenie povrchovej časti sondy závisí od toho, či sa jedná o ropnú alebo plynovú sondu. Plynová sonda a jej technické zabezpečenie bude závislé od toho, či sonda bude v budúcnosti slúžiť nadálej ako vŕtacia sonda, či sa v budúcnosti plánuje zo sondy ťažiť zemný plyn (v tom pripade má prvky napojené na vysokotlakú pripojku) alebo gazolin alebo od toho, či sonda skončila s perspektívou ťažby a nebude sa v budúcnosti využívať. V podstate sú sondy vystrojené produkčným križom o rôznom menovitom tlaku produkčného križa. Ďalej sú tam rôzne medziplávky produkčného križa, tlakové posúvače a manometre tlaku. Na obrázku č.7 (aj obr.6) sú zobrazené jednotlivé časti produkčného križa s uvedeným menovitým tlakom a príslušnými priemermi prírub uvedených v palcoch (obr.6) [1],[2],[5].



Obr.6. Produkčný križ plynovej sondy a jeho jednotlivé časti [1].



Obr. 7. Produkčný kŕt zlikvidovanej plynovej sondy s kamerovým systémom (foto archív autora).

Záver

Odborná likvidácia vrtov, resp. sond je odborne, technicky a finančne náročný výkon, ktorý by mal realizovať len organizácie oprávnené na vykonávanie geologickej práce, na základe schváleného projektu likvidácie a vypracovaného podrobnejšieho technologického postupu. Spravidla treba voliť individuálny postup pre každý vrt, resp. sondu, preto nie je možné navrhnuť univerzálny typový projekt likvidácie. Technológia likvidácie vrtu, resp. sondy je podmiňená predovšetkým jeho technickými parametrami, pažením a vystrojením sondy (alebo vrtu), hydrodynamickými parametrami a geologickej profilom, v ktorom je sonda, resp. vrt situovaný. Nesprávne a nedostatočne likvidované vrtu a sondy po ťažbe ropy a zemného plynu umožňujú priamu komunikáciu medzi zemským povrchem a horninovým prostredím a podzemnými vodami. Zároveň umožňujú hydraulické prepojenie medzi jednotlivými zvodnenými kolektormi vo vrte. Tým predstavujú určité riziká, lebo umožňujú ľahké prenikanie rôznych (najmä tekutých ale aj plynných) látok z povrchu do zemskej kôry, s možnosťou kontaminácie horninového prostredia a podzemných vod. Preto je dôležité, aby vrtu, resp. sondy boli odborne a kvalitne zabezpečované, udržiavané a likvidované, čo je zakotvené aj v platných právnych predpisoch o banských a geologickej práce.

Literatúra

- [1] Pinka, J.: Vyhľadávanie a ťažba nekonvenčných zdrojov ropy a zemného plynu. Monografia. TU VŠB Ostrava, Ostrava, 2013, s. 1 - 135, ISBN: 978-80-248-3243-5
- [2] Pinka, J.: Fundamentals of Petroleum Engineering. Monografia. TU VŠB Ostrava, Ostrava, 2013, s. 1 - 189, ISBN: 978-80-248-3243-2
- [3] Pinka, J., Plučinský, I.: Zhodnotenie a perspektívy ťažby ropy na východnom Slovensku. In: Zborník z vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou s názvom: „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“. Hradok 2015: Slovenská banická spoločnosť pri ÚGt SAV Košice, 2015, s. 108-112. - ISBN 978-80-970034-8-7
- [4] Pinka, J. et al.: The history of geothermal energy exploitation in the area of east Slovakian neogen in Slovakia from the time of geological works to the production tests. In: 13th International scientific and technical conference. Vol. 2., Cracow, Poland, Wydział, wiertnictwa, nafty i gazu Akademii Górnictwo - hutniczej, 2002, p. 103-109. ISBN: 83-90588-099
- [5] Pinka, J.: Fundamentals of offshore drilling – Part 1. Monograph, Technical University in Ostrava, Czech republic, 2017, pp. 1-134, ISBN 978-80-248-4106-9
- [6] Vyhláška SBÚ č. 89/1988 Zb.: „Vyhláška o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povolení a ohlasovaní banskéj činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom“